

УТВЕРЖДАЮ
И.А. Деревнина
23.08.2020 г

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
Маслянинская средняя общеобразовательная школа № 1
Маслянинского района Новосибирской области
(МБОУ Маслянинская СОШ № 1)

К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ
N 1 23.08.2020 г.

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта _Здание школы
1.2. Адрес объекта _633564, р.п. Маслянино, ул. Коммунистическая, 1 Телефоны № 21-428, 22-528
1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание школы 3 этажа, 3200 кв. м
- гараж 108,6 кв.м
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 0,47 Га
1.4. Год постройки здания 1974, последнего капитального ремонта частичный в 2012 году
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего июнь-август 2021 года,
капитального по мере поступления средств
сведения об организации, расположенной на объекте
1.6. Название организации (учреждения) (полное юридическое наименование -
согласно Уставу, краткое наименование)
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
Маслянинская средняя общеобразовательная школа № 1
Маслянинского района Новосибирской области
(МБОУ Маслянинская СОШ № 1)
1.7. Юридический адрес организации (учреждения)
633564, ул.Коммунистическая, 1,
р.п. Маслянино, Маслянинский район, Новосибирская область
Тел./факс 8 (383) 47 21-428 e-mail: mscool1@mail.ru

2. Характеристика деятельности организации на объекте

Дополнительная информация: блок дополнительного образования

3. Состояние доступности объекта

- 3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)
Школа находится в центре рабочего посёлка Маслянино на улице Коммунистической, на главной дорожной магистрали. Проезжая часть возле школы оснащена пешеходным переходом. К школе ведут три дорожные магистрали так же оснащенные пешеходными переходами.
Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту - напротив и рядом со школой оборудованы парковочные места. Возле входа в школу есть парковочный карман для высадки/посадки пассажиров.
3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта 500 м
3.2.2. время движения (пешком) 5 мин.
3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет)
3.2.4. Перекрестки: **нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет**
3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет
3.2.6. Перепады высоты на пути: **есть, нет**
Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет (при входе в здание имеется пандус)
3.3. Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания <*>

N п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания) <*>
1	Все категории инвалидов и МГН	Б
	в том числе инвалиды:	

2	передвигающиеся на креслах-колясках	Таких нет Б
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	Б
4	с нарушениями зрения	Таких нет ВНД
5	с нарушениями слуха	Таких нет ВНД
6	с нарушениями интеллектуального развития	Б

<*> Указывается один из вариантов: "А", "Б", "ДУ", "ВНД".

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов <*>
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-В
2	Вход (входы) в здание	ДП-В
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-В
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-В
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-В
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ-В
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДП-В

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - временно недоступно.

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: **Доступно-частично всем, доступно полностью для всех категорий детей инвалидов на сегодняшний день обучающихся в школе**

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) <*>
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Не нуждается
2	Вход (входы) в здание	Не нуждается
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Технические решения невозможны
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Текущий ремонт
5	Санитарно-гигиенические помещения	Капитальный ремонт
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Индивидуальное решение с ТСП
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Не нуждается
8	Все зоны и участки	Не нуждается

<*> Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

4.2. Период проведения работ по мере поступления финансовых средств из муниципального бюджета в рамках исполнения текущий ремонт июнь-август 2021 года (указывается наименование документа: программы, **плана**)

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации
Состояние доступности – **ДЧ-В, ДП-В категориям детей инвалидов на сегодняшний день обучающимся в школе**
Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

Акт приемки:

4.4. Для принятия решения **требуется**, не требуется (нужное подчеркнуть)

4.4.1. согласование на Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН

Акт о проверке обеспечения комплексной безопасности ОУ от 31.08.2020г

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать)

Свидетельство о государственной регистрации права 54-54-17/001/2010-113 от 16.02.2016г

4.4.3. **техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;**

Паспорт безопасности от 14.11.2019г

Паспорт дорожной безопасности ОУ от 26.08.2020г

Технический паспорт от 10.03.2009г

4.4.4. **согласование с вышестоящей организацией** (собственником объекта);

Акт УО администрации Маслянинского района НСО проверки готовности организации, осуществляющей образовательную деятельность, к новому 2020-2021 году от 14.08.2020г

4.4.5. **согласование с общественными организациями инвалидов**

согласовано



Подпись

ФИО

МП

4.4.6. Имеется **заключение** уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается

Акт приемки школы, август 2020 год

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:


Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к объекту на 1 л.
 2. Входа (входов) в здание на 1 л.
 3. Путей движения в здании на 1 л.
 4. Зоны целевого назначения объекта на 1 л.
 5. Санитарно-гигиенических помещений на 1 л.
 6. Системы информации (и связи) на объекте на 1 л.
- Результаты фотофиксации на объекте Здание школы на 1 л.
Позэтажные планы 3 л, паспорт БТИ 19 л.
Другое: дополнительная информация о путях движения к объекту на 3 л

Руководитель рабочей группы

Шуклина НН заместитель директора по УМР


(Должность, Ф.И.О.)


(Подпись)

Члены рабочей группы

Рогов ДС заведующий хозяйством

(Должность, Ф.И.О.)


(Подпись)

Директор



Деревнина ИА

Управленческое решение согласовано "23 "августа 2020 г. с комиссией по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН (на основании приказа №106/1 от 23.08.2020г о назначении ответственных сотрудников за организацию работы по обеспечению доступности объекта и услуг для инвалидов, протокол N 1)

I. Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка)
МБОУ Маслянинская СОШ № 1 р.п. Маслянино, ул. Коммунистическая, 1
Наименование объекта, адрес

N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	ДП-В	1	1				
1.2	Путь (пути) движения на территории	ДП-В	2,3,4	2,3,4				
1.3	Лестница (наружная)	ДП-В	5	5				
1.4	Пандус (наружный)	ДП-В	6	6				
1.5	Автостоянка и парковка	ДП-В	7,8,9	7,8,9				
	ОБЩИЕ требования к зоне	ДП-В						

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <***> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		N на плане	N фото	
Территории, прилегающей к зданию (участка)	ДП-В	1	1	

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<***> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: Территории, прилегающей к зданию (участка) доступны полностью для всех категорий детей инвалидов обучающихся в школе на сегодняшний день (с нарушениями опорно-двигательного аппарата, с нарушениями интеллектуального развития)

I. Результаты обследования:

2. Входа (входов) в здание
МБОУ Маслянинская СОШ № 1 р.п. Маслянино, ул. Коммунистическая, 1
Наименование объекта, адрес

N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	ДП-В	5	5				
2.2	Пандус (наружный)	ДП-В	6	6				
2.3	Входная площадка (перед дверью)	ДЧ-В	10	10		Нарушение зрения		Звуковые сигналы, Световые табло
2.4	Дверь (входная)	ДЧ-В	11	11		Нарушение зрения		Звуковые сигналы, Световые табло
2.5	Тамбур	ДЧ-В	12	12	Необходима помощь	Инвалиды-колясочники		ТРН
	ОБЩИЕ требования к зоне	ДЧ-В						

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <*> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		N на плане	N фото	
Входа (входов) в здание	ДЧ-В	2	2	Звуковые сигналы, Световые табло

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<*> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: Входа (входов) в здание доступны полностью для всех категорий детей инвалидов обучающихся в школе на сегодняшний день (с нарушениями опорно-двигательного аппарата, с нарушениями интеллектуального развития)

I. Результаты обследования:
3. Пути (путей) движения внутри здания
(в т.ч. путей эвакуации)

МБОУ Маслянинская СОШ № 1 р.п. Маслянино, ул. Коммунистическая, 1
Наименование объекта, адрес

N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимость для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	ДЧ-В	13	13		Нарушение зрения и слуха		Звуковые сигналы, Световые табло
3.2	Лестница (внутри здания)	ДЧ-В Есть ходунки	14,15, 16	14,15, 16		Инвалиды-колясочники		Звуковые сигналы, Световые табло
3.3	Пандус (внутри здания)	ТРН Переносные пандусы				Инвалиды-колясочники		
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	ТРН Электрофицированный мобильный комплекс Томато				Инвалиды-колясочники		
3.5	Дверь	ДЧ-В	17	17				
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	ДЧ-В	18,19,20	18,19,20		Нарушение зрения и слуха		Звуковые сигналы, Световые табло
	ОБЩИЕ требования к зоне	ДЧ-В						

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <***> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		N на плане	N фото	
Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)	ДЧ-В	3	3	Звуковые сигналы, Световые табло

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<***> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

доступны полностью для всех категорий детей инвалидов обучающихся в школе на сегодняшний день (с нарушениями опорно-двигательного аппарата, с нарушениями интеллектуального развития)

I. Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания
(целевого посещения объекта)

Вариант I - зона обслуживания инвалидов
МБОУ Маслянинская СОШ № 1 р.п. Маслянино, ул. Коммунистическая, 1
Наименование объекта, адрес

N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	ДЧ-В	21	21		Нарушение зрения и слуха		Звуковые сигналы, Световые табло
4.2	Зальная форма обслуживания							
4.3	Прилавочная форма обслуживания							
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	ДЧ-В				Нарушение зрения и слуха		Звуковые сигналы, Световые табло
4.5	Кабина индивидуального обслуживания							
	ОБЩИЕ требования к зоне	ДЧ-В						

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <*> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		N на плане	N фото	
Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-В	4	4	Звуковые сигналы, Световые табло

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<*> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) доступны полностью для всех категорий детей инвалидов обучающихся в школе на сегодняшний день (с нарушениями опорно-двигательного аппарата, с нарушениями интеллектуального развития)

I. Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания
(целевого посещения объекта)

Вариант II - места приложения труда

МБОУ Маслянинская СОШ № 1 р.п. Маслянино, ул. Коммунистическая, 1
Наименование объекта, адрес

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Место приложения труда	ДЧ-В	22	22		Нарушение зрения и слуха		Звуковые сигналы, Световые табло

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <***> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		N на плане	N фото	
Зоны целевого назначения здания	ДЧ-В	5	5	Индивидуальное решение с ТСР

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<***> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

доступны полностью для всех категорий детей инвалидов обучающихся в школе на сегодняшний день (с нарушениями опорно-двигательного аппарата, с нарушениями интеллектуального развития)

I. Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания
(целевого посещения объекта)

Вариант III - жилые помещения

МБОУ Маслянинская СОШ № 1 р.п. Маслянино, ул. Коммунистическая, 1
Наименование объекта, адрес

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Жилые помещения	нет						

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <*> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		N на плане	N фото	

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<*> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: _____

I. Результаты обследования:
5. Санитарно-гигиенических помещений
МБОУ Маслянинская СОШ № 1 р.п. Маслянино, ул. Коммунистическая, 1
Наименование объекта, адрес

N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	ДЧ-В Кранштейны, ручки-держатели	23	23		Инвалиды-колясочники		Звуковые сигналы, Световые табло
5.2	Душевая/ванная комната							
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	ДЧ-В	24	24		Инвалиды-колясочники		Индивидуальное решение с ТСР
	ОБЩИЕ требования к зоне	ДЧ-В						

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <***> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		N на плане	N фото	
Санитарно-гигиенических помещений	ДЧ-В	6	6	Индивидуальное решение с ТСР

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<***> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: Санитарно-гигиенических помещений доступны полностью для всех категорий детей инвалидов обучающихся в школе на сегодняшний день (с нарушениями опорно-двигательного аппарата, с нарушениями интеллектуального развития)

I. Результаты обследования:

6. Системы информации на объекте
МБОУ Маслянинская СОШ № 1 р.п. Маслянино, ул. Коммунистическая, 1
Наименование объекта, адрес

N п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	N на плане	N фото	Содер- жание	Значимо для инва- лида (ка- тегория)	Содер- жание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	ДЧ-В				Нарушение слуха		
6.2	Акустические средства	ВНД				Нарушение зрения		Индивидуал ьное решение с ТСР
6.3	Тактильные средства	ВНД				Нарушение зрения		
	ОБЩИЕ требования к зоне	ДЧ-В						

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно- функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <***> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		N на плане	N фото	
Системы информации на объекте	ДЧ-В	7	7	Индивидуальное решение с ТСР

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<***> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: Системы информации на объекте доступны полностью для всех категорий детей инвалидов обучающихся в школе на сегодняшний день (с нарушениями опорно-двигательного аппарата, с нарушениями интеллектуального развития)